



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Vega, Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0024-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Fabricación de balcones en el aula




Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal.




Foto 3: Sustitución de portón de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por metal y la lámina



Foto 5: Sustitución de piso de torta.



Foto 6: Pintura en muros y escuela exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--