



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Torre, Aldea Tuichitupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0031-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: cambio de pintura




Foto 2: cambio de pintura




Foto 3: cambio de techo




Foto 4: reparacion de muro primetral




Foto 5: cambio de techo y pintura




Foto 6: cambio de techo

Observación: Se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público