



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Torre, Aldea Tuichilupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0031-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Cambio de pintura



Foto 2: Cambio de pintura



Foto 3: Cambio de techo



Foto 4: Reparación de muro perimetral




Foto 5: Cambio de techo y pintura




Foto 6: Cambio de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*Opina Izquierdo*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público