



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector la Torre, Aldea Tuichilupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204003143	FECHA:	05/07/2024




Foto1: Inicia la pintada de este aula No. 1



Foto 2: destechado de aula No. 2 y 3



Foto 3: Techado del aula 2 y 3



Foto 4: Reparacion del aula No. 7



Foto 5: pintada del Salon



Foto 6: techado de servicios Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público