



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Comitancillo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector la Torre, Aldea Tuichilupe |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 1204003143 | FECHA: | 13/07/2024 |




Foto1: finalizacion de pintada del aula N. 1



Foto 2: finalizacion de pintada y techo de aula No. 2 y 3



Foto 3: finalizacion del techo del aula No. 2 y 3



Foto 4: finalizacion de reparacion del aula No. 7



Foto 5: pintada del salon finalizada



Foto 6: techo de los servicios sanitarios terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público