

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	




Foto 1: Sustitución de ventanas de madera a metal mas vidrios




Foto 2: Sustitución de puerta de madera a metal




Foto 3: Mantenimiento de balcones




Foto 4: Sustitucion de vidrios




Foto 5: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo pvc




Foto 6: Sustitución de pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	




Foto 7: Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: Reparación de cuneta de concreto




Foto 9: Metros de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: Aplicación de pintura a puerta de metal




Foto 11: Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: Sustitución de plafoneras

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	




Foto 13: Sustrucción de interruptores dobles




Foto 14: Sustrucción de interruptores triples




Foto 15: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustrucción de filpones




Foto 17: Sustrucción de tablero de filpones





Foto 18: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa, Aldea Tuichilupe, Comitancillo, S.M.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0032-43	FECHA:	



Foto 19 Sustitución de ducto electrico




Foto 20: Sustitución de pileta de cemento de dos lavaderos




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público