



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Pintado de puertas de aulas. 5 puertas




Foto 2: Sustitución de piso cerámico dentro del aula




Foto 3: Sustitución de piso cerámico en el corredor



Foto 4: Sustitución de piso cerámico en el corredor



Foto 5: Pintado de muro exterior de frente



Foto 6: Pintado de muro exterior lado izquierdo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva Chicajalaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0045-43	FECHA:	30/09/2024



Foto7: Pintado del muro exterior lado derecho



Foto 8: Pintado de pared de 3 aulas por afuera




Foto 9: Pintado de pared de 3 aulas por afuera



Foto 10: Pintado de pared de 3 aulas por adentro



Foto 11: Pintado de Portón



Foto 12: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas. 11 balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

