



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Rio, Aldea Tuixoque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0046-43	FECHA:	25/04/2024




Foto No. 1: instalacion de balcones




Foto No. 4: cunetas de concretos para desague



Foto 3: Cambio de puerta




Foto No. 4: Sustitucion de vidrio



Foto No. 5: Reparacion de piso torta de cemento





foto No. 6: cambio de techo de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello d



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

