

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Calvario, Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0048-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Entechado de Aulas Módulo 1, 3 Aulas



Foto 2: Reparación de Energía Eléctrica Módulo 1 tres aulas y corredor



Foto 3: Sustitución de 3 Tazas y un Lavamanos



Foto 4: Sustitución de Pileta



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 6: Reparación de piso torta del corredor de aulas Módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF:





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

