

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb, Cabecera Municipal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Av. 10-134 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0068-45	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: Sustitución de chapas y remozamiento de puertas.




Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitución de canales enfrente y atrás del edificio, segundo nivel.




Foto 5: Mantenimiento de puertas, servicios sanitarios y lavamanos.






Foto 6: Sustitución de lámparas y pintura de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. (Indicar el número de hojas.)



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

