

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb, Cabecera Municipal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Av. 10-134 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0068-45	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 2: Remozamiento en portones y chapas.






Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitución de canales enfrente y atrás del edificio, segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

