

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Hondo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0171-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura en techos de los salones de clases.




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

