



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuichilupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0173-43	FECHA:	27/05/2024




Foto 1: Así se encontraba el techo de estas tres aulas anteriormente.



Foto 2: Así se encontraba el piso de la aulas anteriormente.




Foto 3: Así se encontraba el techo de estas tres aulas anteriormente.



Foto 4: Así se encontraba el piso de la aulas anteriormente.




Foto 5: Así se encontraba el techo de estas tres aulas anteriormente.




Foto 6: se encontraba el piso de la aulas anteriormente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

