

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuichilupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0173-43	FECHA:	10/07/2024




Foto1: Este es la finalización del techo del edificio escolar.



Foto 2: Esta es la instalación del piso ceramico de las aulas.




Foto 3: Este es la finalización del techo del edificio escolar.



Foto 4: Esta es la instalación del piso ceramico de las aulas.




Foto 5: Este es la finalización del techo del edificio escolar.



Foto 6: Esta es la instalación del piso ceramico de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

