



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Duraznal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0175-43	FECHA:	12/03/2024




Foto 1: Techo deteriorado




Foto 2: techo en mal estado




Foto 3: canaletas de tubo pvc perforadas



Foto 4: hojas de lamina y capote en mal estado




Foto 5: pintada de puertas







Foto 6: Reparacion y pintada de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

