



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Duraznal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0175-43	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: Desmontaje techo



Foto 2: Instalacion de 195.5 metros cuadrados de lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Desmontaje de canales y bajada de agua pluvial



Foto 4: instalacion de canales y bajada de agua



Foto 5: Reparacion de puertas



Foto 6: Cambio de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------