

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldoa El Duraznal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0175-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: Techo ejecutado 100%



Foto 2: Techo y canaletas ejecutados el 100%



Foto 3: Canal y bajada de agua pluvial ejecutado



Foto 4: Hojas de capotes ejecutado el 100%



Foto 5: Reparación de puertas ejecutadas



Foto 6: Cambio de puertas ejecutadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

