



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0178-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Sustitución e instalación de lámina en entechado de baños



Foto 2: Reparación de piso de torta de cemento, 60 metros cuadrados



Foto 3: Sustitución de letrina de cemento e instalación de inodoro y accesorios.



Foto 4: Instalación de llave de paso



Foto 5: Reparación de concolumna de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral.




Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1100 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abel García

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

