

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Tibia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0178-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Sustitución e instalación de lámina en entechado de baños



Foto 2: Reparación de piso de torta de cemento, 60 metros cuadrados




Foto 3: Sustitución de letrina de cemento e instalación de inodoro y accesorios.



Foto 4: Instalación de llave de paso




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1100 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Abel García</i> Firma y-sello del Presidente de la OPE</p>	<p align="center">    y Sello Director Centro Educativo Público </p>
--	---