



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chixal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0181-43	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada 23 pies



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada 13 pies



Foto 3: Sustitución de teja de concreto por estructura de metal



Foto 4: Sustitución de teja de concreto por estructura de metal





Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

