



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Comitancillo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chixal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0181-43 | FECHA: | 12/09/2024 |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada 23 pies



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada 13 pies



Foto 3: Sustitución de teja de concreto por estructura de metal



Foto 4: Sustitución de teja de concreto por estructura de metal




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

