

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalique
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0182-43	FECHA:	25/04/2024




Foto 1: Sustitución de lamina




Foto 2 Sustitución de capotes




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación




Foto 4: Sustitución de tubería




Foto 5: Sustitución de puerta





Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural 
---	--