

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalique
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0182-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1:  
Sustitución de lamina



Foto 2  
Sustitución de capotes



Foto 3:  
Sustitución de elementos de fijación




Foto 4:  
Sustitución de tubería



Foto 5:  
Sustitución de puerta



Foto 6:  
Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

