

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalique
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0182-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1:
Desinstalación de lamina



Foto 2
Desinstalación de capotes



Foto 3:
Desinstalación de elementos de fijación



Foto 4:
Desinstalación de tubería



Foto 5:
Desinstalación de puerta



Foto 6:
Desinstalación de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

