

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sabalique
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0182-43	FECHA:	17/07/2024



Foto 1: Lámina instalada al cien por ciento



Foto 2 Capotes instalados al cien por ciento



Foto 3: Elementos de fijación instalados al cien por ciento




Foto 4: Tubería instalada al cien por ciento




Foto 5: Puerta instalada al cien por ciento



Foto 6: Puerta instalada al cien por ciento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Mario Rodríguez*

Firma y sello del Presidente de la OEA



*Aracely Yajal*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

