



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuimuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0184-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Techo en mal estado.




Foto 2: Techo en mal estado.



Foto 3: Muro perimetral en mal estado




Foto 4: Canales deteriorados





Foto 5: Ventanías rotas




Foto 6: Ventanías rotas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

