



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cimientos, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0185-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: 4,1 puertas de metal: 4,1 mantenimiento estructura (lijado, sepillado y aplicación de pintura)



Foto 2: 4,1 puertas de metal: 4,2 Sustitución de chiapas



Foto 3: 7, canales y bajadas de agua pluviales: 7,2 sustituciones de canal PVC



Foto 4: 9, Pintura en muros exteriores e inferiores: 9,1 pintura en muros exteriores e inferiores



Foto 5: 11, Mantenimiento a barandas: 11,2 sustitución de barandas de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

