



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA TUILELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0186-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de inodoro



Foto 3: Sustitucion de vidrios




Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo