

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuilelén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0187-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Techado de la escuela parte superior lado OESTE



Foto 2: Techado de la escuela parte superior lado ESTE



Foto 3: Techado de la escuela parte frontal



Foto 4: sustitución de ventana de madera por metal más vidrio parte interior




Foto 5: Sustitucion de ventana de madera por metal más vidrio parte frontal



Foto 6: Sustitucion de ventana de madera por metal más vidrio parte inter

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPEF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
