



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra de Fuego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0189-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Es el primer edificio escolar que se va cambiar el techo, consistente en dos aulas, donde los niños reciben clases diariamente.




Foto 2: Es el segundo edificio escolar que se va cambiar el techo, consistente en dos aulas, donde los niños reciben clases diariamente.




Foto 3: Momento donde se tomaron las medidas de la lámina que se utilizará para cambiar el techado de los edificios escolares.




Foto 4: Esta fotografía que represente el espacio donde se va reparar el muro de la cocina escolar de este centro educativo.




Foto 5: fotografía de la cocina escolar que se va a repellar, así mismo donde se construirán las estufas, para mejor la preparación de los alimentos escolares de los niños quienes se educan en este centro




Foto 6: Fotografía de los dos edificios escolares que se van a cambiar el techo, consistente en cuatro aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

