



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixcajchis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0190-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1. Cambio de Chapa




Foto 2: Bajada de agua pluvial




Foto 3. Sustitucion de piso a cerámico




Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5. sustitución de pila de cemento de dos lavaderos






Foto 6. sustitución de lamina por lamina troquelada aluzing

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 