



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0192-43	FECHA:	




pintada de muro perimetral de 150 m2 e instacion de torta de piso de concreto de 7 cm de grosor de la cancha de basquetbol.




Instalacion de piso de torta de concreto de 7 cms de grosor




pintada de 14 puertas de aulas



Instalacion de piso de concreto de 7 cm de grosor por 30 metros de longitud





Limpieza de fosa septica de los sanitarios




pintada del porton de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0192-43	FECHA:	



limpieza de fosa septica



pintada de aulas



pintada de aulas del centro educativo, 1,1125 m2



sustitucion de plafoneras




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

