

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiquilá Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0194-43	FECHA:	21/05/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores y de puertas - Módulo I



Foto 2: Pintura en muros exteriores y de puertas - Módulo II



Foto 3: Sustitución de vidrio de la ventana de 1 puerta - Módulo II



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores y de puertas - Módulo II



Foto 5: - Mantenimiento a balcones de metal Módulo II



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

