

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiquilá Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0194-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores y de puertas - Módulo I




Foto 2: Pintura en muros exteriores, sustición de vidrios de ventanas y de puertas - Módulo II



Foto 3: Mantenimiento a balcones, pintura en muros exteriores e interiores - Módulo II



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores, puertas y sistición de vidrios de ventanas - Módulo II



Pintura en muros exteriores e interiores y sustitución de vidrios de ventanas Módulo III



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

