

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiquilá Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0194-43	FECHA:	28/08/2024




Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores y de puertas - Módulo I




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores y sustitución de vidrios de ventanas y de puertas - Módulo II



Foto 3: Mantenimiento a balcones, pintura en muros exteriores e interiores - Módulo II



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores, puertas y sistitución de vidrios de ventanas - Módulo II



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores en la Dirección




Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores, de puertas y sustitución de vidrios de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OFFAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

