



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuizacajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0195-43	FECHA:	30 de Septiembre de 2024




Foto 1. Reparación y pintada de puertas




Foto 2. Sustitución de pintura de paredes exteriores e interiores



Foto 3. Sustitución y reparación de plancha




Foto 4. Accesorios para inodoros



Foto 5. Fabricación e instalación de balcones en las ventanas



Foto 6. Pintada de barandas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de OPE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJOS EDUCATIVOS
ALDEA TUIZACAJÁ
COMITANCILLO, S.M.


Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA TUIZACAJÁ
DIRECCION
COMITANCILLO, S.M.