

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tojcheche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0196-43	FECHA:	03/06/2024



Foto 1: Módulo 2, Sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de capote y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura a puertas de aulas y baños) y sustitución de una chapa.




Foto 3: Mantenimiento de balcones de metal.



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de canal de pvc

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---