

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Tojcheche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0196-43	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Módulo 2, Sustitución de lámina por lámina troquelada, sustitución de capote y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura a puertas de aulas y baños) y sustitución de una chapa.




Foto 3: Mantenimiento de balcones de metal.




Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustitución de canal de pvc




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y organizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---