



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuixoquel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0199-43	FECHA:	21/02/2024




Foto1: Sustitución de lámina




Foto 2: Sustitución de lámina




Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de lámina




Foto 5: Sustitución de lámina




Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y Sello del Presidente del Consejo Educativo



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

