



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Xequiac , Aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-0201-43	FECHA:	21 /02/2,024.



Foto 1: Techo de lamina deteriorada existente anteriormente.



Foto 2: El espacio vacio donde se va instalar el deposito de agua.



Foto 3: Patio de tierra.



Foto 4: Inodoros septicas.



Foto 5: Mantenimiento de sanitario.



Foto 6: Puerta con chapas deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Comunal	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

