



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUEXLEMUJ, ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0202-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Sustitución de lámparas tipo Led



Foto 5: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

