



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | SAN MARCOS | MUNICIPIO: | COMITANCILLO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO QUEXLEMUJ, ALDEA TALTIMICHE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-04-0202-43 | FECHA: | 19/09/2024 |



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 2: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 3: Sustitución de pila de de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Sustitución de lámparas tipo Led




Foto 5: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

