



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO QUEXLEMUJ, ALDEA TALTIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0202-43	FECHA:	11/10/2024



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto




Foto 2: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal



Foto 3: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: Sustrucción de lámparas tipo Led




Foto 5: Sustrucción de ventana de madera por ventana de metal



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

