



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-0204-43	FECHA:	22 de febrero de 2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VENTANALES (VIDRIOS)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES BAJA AUGUA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PILETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

