



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	21/02/2024



Foto No. 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc 26




Foto No. 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto No. 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto No. 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto No. 5: Sustitución de barandas de metal




Foto No. 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 7: Sustitución de llave de chorro




Foto No. 8: Sustitución de focos ahorradores



Foto No. 9: Sustitución de plafonas




Foto No. 10: Reparación de cableado eléctrico




Foto No. 11: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto No. 12: Sustitución de pla de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Prestador



Firma y Sello Director(a) de la Escuela Oficial Rural Mixta



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuiquiac, aldea Santa Teresa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-1225-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 13: Pintura en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director