

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	X	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	San Marcos		MUNICIPIO:	Comitancillo		

DEPARTAMENTO: San Marcos MUNICIPIO: Comitancillo

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Escuela Oficial Rural Mixta DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Caserío San Francisco, Aldea Tuichilupe

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 12-04-1262-43 FECHA: 24/06/2024





Foto1: Muro perimetral y pileta





Foto 2: Techo y muro de contención



Foto 3: Estufa rural completa





Foto 4: Puerta y rotoplas



Foto 5: Ventana





Foto 6: Piso y chorro

Observación: Si He macesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas





Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Selle Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.