

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	COMITANCILLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANOA DE SAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1204-1321-43	FECHA:	15/07/2024




Foto1: Sustrucción de la puerta de la cocina y de un aula, modulo 1




Foto 2: Sustrucción del depósito de Agua, del modulo 1



Foto 3: sustitución de la estufa de leña de la cocina escolar



Foto 4: Sustrucción de pila de de dos lavaderos módulo 2. Sustrucción de 9 metros de maya de circulación perimetral, modulo 1




Foto 5: instalación de balcones donde alcance, modulo 1 y 2



Foto 6: Sustrucción de 26 vidrios en mal estado del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

