



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Libertad, Aldea Tuililen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-2868-41	FECHA:	30/09/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución plancha nueva rural, incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 3: Instalacion de chorros




Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sepillado, sujecion y aplicación de pintura) a puertas de servicios sanitarios



Foto 5: pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público