



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Veinte Reales, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3267-43	FECHA:	25/04/2024




Foto 1: Cambio de puertas y chapas




Foto 2: Sustitucion de llave de chorros




Foto 3: Reparacion de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparacion de vidrios




Foto 5: Instalacion de pila





Foto 6: Cambio de techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos de las hojas.

Esterlin Cristóbal Soriano
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

