



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación en muro perimetral de blok



Foto 4: Sustitución de flipones



Foto 5: Sustitución de tablero de flipon



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario B L

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo P





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Comitancillo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-04-3900-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 1700 litros.






Foto 8: Sustitución de bomba de agua



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 10: Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria B L
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

